

# 築年数13年で起きた外壁内部の木材の被害写真です



建物は色々なところに水の侵入経路が有ります。上記写真を全て一連の流れから起きた被害です。

●バルコニー床面の防水の破損からの雨水侵入

●外壁目地のシーリングの隙間からの雨水侵入

とお考えになるかと思いますが、そこだけではありませんでした。その侵入経路は、最近ではほとんどの建物に存在する「ある部位のビスの穴」と「新築時の適切でない施工方法」が原因でした。

こうなる前に建物の診断調査を受けましょう(建物の健康診断)! 建物の隅々まで見させて頂きます!

**焦らず一呼吸おいてしっかり考えましょう! 必ず御自身の意思で動く事です!**

真剣な営業こそ即決は求めません! 当社は、**メリットもデメリットも**事前にしっかりとお伝えします。

**正真建工**

〒197-0812東京都あきる野市平沢451-7

**フリーダイヤル 0120-114305**

携帯 080-3563-5046

JSA認定資格  
取得しました。

9月にホームページが  
リニューアルします!

<https://shoshinkenkenko.com/> E-mail: masakisatoh@shoshinkenkenko.com

【保有資格】 中古住宅調査技士(JG-00104-18), 外壁診断士(S-01414-16), 増改築相談員(160314)

代表 佐藤 真紀

当社は『西多摩北部建設組合組合員, あきる野商工会会員事業者』です。外壁屋根塗装・板金・内装・水回り・他リフォーム工事全般

